

Link do produktu: <https://www.greencamo.pl/xp-d0894-klips-do-ladowania-cewek-xp-x35-hf-fmf-p-1716.html>



## XP D0894 klips do ładowania cewek XP X35, HF, FMF

Cena brutto	<b>61,00 zł</b>
Cena netto	<b>49,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24-4_0894</b>
Kod producenta	<b>D0894</b>
Kod EAN	<b>3665994001760</b>
Producent	<b>XP Metal Detectors</b>

### Opis produktu

**D0894 klips do ładowania wszystkich rodzajów cewek XP Deus, Deus II i XP ORX.**



Klips posiada gniazdo Mini USB do którego można podpiąć dowolną ładowarkę do telefonów o parametrach 5V 1-2A.

Nie zalecamy podłączania szybko-ładowarek a jeśli jest taka możliwość proszę stosować ładowarki z podanego powyżej zakresu.

Uwaga! Klips nie leży idealnie na cewkach eliptycznych HF! Jest to spowodowane konstrukcją obudowy cewki oraz jej osłony, która różni się od innych cewek XP, X35 oraz okrągłej HF. W przypadku eliptycznej cewki HF należy tak założyć klips żeby styki się pokrywały co umożliwi jej ładowanie i po podłączeniu ładowarki zapali się biała dioda na cewce.

Klips zakładamy zawsze gniazdem USB w kierunku środka cewki.



#### **W zestawie znajduje się:**

- klips do ładowania wszystkich cewek bezprzewodowych firmy XP X35, HF i FMF

Sposób podłączenia klipsa oraz przewodu do ładowania cewki.

W pierwszej kolejności zakładamy klips na ramię cewki z widocznymi miejscami do ładowania, lekko ściskając uszy klipsa. Prawidłowy kierunek montażu pokazany jest na obrazku - gniazdem USB w kierunku środka cewki. Następnie podłączamy przewód wtykiem mini USB do gniazda w klipsie a wtyk USB do ładowarki sieciowej lub samochodowej.

Po prawidłowym podłączeniu klipsa do cewki i do ładowarki, rozpocznie się proces ładowania akumulatora w cewce starszego typu, cewce X35 lub dopiętego do cewki HF.

Na cewce zaświeci się dioda LED białym stałym światłem.

Proces ładowania w pełni rozładowanego akumulatora zakończy się po około 1,5 maksymalnie 2 godzinach. Dioda LED zacznie mrugać okresowo co 2 sekundy. Klips oraz ładowarkę należy odłączyć.

**WAŻNE!** Proszę nie przeładowywać akumulatora. Absolutnie nie zostawiać na całą noc na ładowaniu! Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora lub straty jego pojemności.

UWAGA! proszę nie używać nadmiernej siły przy zakładaniu czy zdejmowaniu klipsa z cewki. Może to doprowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia klipsa co może wpłynąć na nieprawidłowe ładowanie lub całkowitą niemożliwość dalszego z niego korzystania. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają ochronie gwarancyjnej.

## Informacja o bezpieczeństwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe (nie jest zabawką) i poza miejscami użyteczności publicznej oraz wszelkimi budynkami. Nie może być używany przez osobę z rozrusznikiem serca bądź innym elektronicznym urządzeniem medycznym.

